Ministère
des Transports
Québec

Direction de l'Est-de-la-Montérégie

REÇU LE
13 MARS 2015

Le 6 mars 2015

Madame Véronique Piché
Directrice générale
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot
379, 7e Avenue
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0

N/Réf. : 31420 – Municipalités – Sainte-Hélène-de-Bagot
31420 – Dossier P-00626, P-00630

Objet : Inspections des structures de compétence municipale

Madame,

Conformément au partage des responsabilités routières en vigueur depuis le 19 décembre 2007 et inscrit dans la Loi sur la voirie (L.R.Q., c V-9), la gestion des ponts et autres ouvrages d'art situés sur le réseau municipal est partagée entre le ministère des Transports (MTQ) et les municipalités concernées comme suit :

- pour les ponts situés sur une route municipale qui traverse une route du MTQ (collectrice, régionale, nationale, ou autoroute) le MTQ est responsable de la partie structurale du pont et la municipalité demeure responsable des dispositifs de retenue, des trottoirs, de la surface de roulement, du drainage et de l'éclairage ;

- pour les ponts situés sur une route municipale qui traverse un obstacle autre qu'une route du MTQ (cours d'eau, autres routes, chemins de fer) le MTQ assure, en plus de la partie structurale du pont, la responsabilité des dispositifs de retenue sur le pont. Dans le cas de la reconstruction d'une structure municipale, le MTQ prend en charge les dispositifs de retenue et les approches sur une longueur de 15 mètres de chaque côté du pont. Par la suite, la municipalité demeure responsable de l'entretien des trottoirs, de la surface de roulement, du drainage et de l'éclairage ainsi que de l'entretien des approches incluant l'intégralité des glissières de sécurité aux approches.

Depuis la modification de la loi, le MTQ continue à inspecter et à évaluer la capacité portante des ponts et autres ouvrages d'art de votre municipalité. Les inspections générales et annuelles sont administrées par notre direction territoriale et font partie du système de gestion des structures du MTQ.

SYSTÈME BNQ ISO 9001:2008 CERTIFIÉ

Service d'inspection
et d'inventaire des
structures

Édifice Montval
201, Place Charles-Le Moyne 5e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : 450-677-8974
Télécopieur : 450 442-1317
www.mtq.gouv.qc.ca

Vous trouverez ci-joint pour chaque structure susmentionnée, située sur votre territoire, une liste des activités requises pour les éléments relevant de votre responsabilité. Vous pouvez consulter le *Manuel d'entretien des structures* disponible aux Publications du Québec pour connaître les explications concernant les méthodes d'intervention préconisées dans cette liste d'activité.

Certains dommages peuvent compromettre la sécurité des usagers de la route et par conséquent, nous sommes d'avis que les interventions doivent être réalisées en priorité afin d'éviter tout danger. Après la fin des travaux, nous vous demandons de nous aviser afin que l'on effectue les corrections nécessaires dans notre système de gestion des structures.

Rappelons qu'une inspection générale est réalisée à une fréquence variant de 2 à 4 ans en fonction de l'âge, de l'état et du type de structure, et ce, pour tous les ponts et ponceaux ayant une ouverture de 4,5 m et plus, ainsi que les murs de soutènement dont la hauteur moyenne est de 1,5 m ou plus et ayant une superficie de plus de 150 m^2.

Pour les autres structures relevant de votre compétence et n'ayant pas fait l'objet d'une inspection générale au cours de la dernière année, une inspection est effectuée annuellement, afin de s'assurer du maintien de leur intégrité entre les inspections générales.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Sylvain Dufresne, ingénieur responsable des structures au Service des inventaires et du Plan au 450 677-8974 poste 241.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le chef du Service des inventaires et du Plan,

France-Serge Julien

FSG/SD/vl

p. j. Rapports d'inspection générale des éléments relevant de la municipalité

c. c. M. Sylvain Dufresne, ingénieur responsable des structures